

AKTUELLE FRAGESTUNDE

INTERROGAZIONI SU TEMI DI ATTUALITÀ

Sitzung Nr. 4

seduta n. 4

vom 13.02.2019

del 13/02/2019

**Antwort von Landesrat Bessone auf die
Anfrage Nr. 14/02/19, eingebracht von den
Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und
Staffler**

**Risposta dell'assessore Bessone
all'interrogazione n. 14/02/19, presentata
dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e
Staffler**

BESSONE (Assessore Edilizia e servizio tecnico, Patrimonio, Libro fondiario e Catasto - Lega Alto Adige - Südtirol): Egregio presidente, egregi colleghi, previa consultazione dell'ufficio tecnico competente, facendo riferimento alla Vostra richiesta del 6/2/2019, comunico quanto segue:

Perché la piazza rimane vistosamente coperta d'acqua per così tanto tempo dopo le precipitazioni di pioggia?

Il tempo di asciugatura della pavimentazione è condizionato dalla densità del materiale, paragonabile per esempio a una pavimentazione in pietra naturale, nonché dalle caratteristiche del sito rispetto al soleggiamento e al circolamento dell'aria.

Perché dovevano essere eseguiti dei lavori di miglioramento subito dopo l'ultimazione della piazza? Di quali lavori si tratta? Ne sono emersi ulteriori costi? Se sì, quali?

Si tratta di lavori di completamento previsti nell'ambito del contratto con l'impresa esecutrice. Gli interventi riguardano in particolare i lavori di finitura tra le facciate e la pavimentazione, la fornitura di ulteriori dissuasori e di fioriere nonché lavori di piccola entità, indispensabili per il perfezionamento dell'opera e non comportano ulteriori costi oltre a quelli approvati.

Perché la lastra di ghiaccio davanti al Consiglio?

La rimozione della neve è prevista per i percorsi che garantiscono l'accesso in sicurezza ai palazzi provinciali e al palazzo del Consiglio. Sulle restanti superfici della piazza la rimozione della neve avviene solamente in caso di neviccate eccezionali. Grazie

BESSONE (Assessore Edilizia e servizio tecnico, Patrimonio, Libro fondiario e Catasto - Lega Alto Adige - Südtirol): Sicuramente non è stupida, non lo metto in dubbio. Io ho descritto i lavori che dovevano essere ancora fatti, come le fioriere. Che ci siano delle crepe è a noi ben noto e stanno già per essere sistemate. Per il resto la piazza è stata levigata e siccome le è stato dato il nome di Silvius Magnago la si voleva fare bella, non un parcheggio asfaltato, bensì levigata con del materiale speciale, c'è tutto un tipo di lavorazione, purtroppo l'impermeabilizzazione è quello che poi non aiuta soprattutto nei punti dove non c'è il sole. Si provvederà a sistemarla al meglio per le cose che mancano, per il resto è proprio il tipo di levigatura che non fa passare l'acqua. Grazie.